


山崩れ



密（きび）・大柵の崩壊
(岐阜地方気象台提供マイクロフィルム「濃尾大地震災害写真」
-大野郡乙原村山崩東ヨリ望ム)

地元の言い伝えによると、付近の斜面が一面に崩壊し、土砂煙で空が暗くなる程で、中には揖斐川を一時堰止めたものもあったということです。

(建設省越美山系砂防工事事務所(1999)：越美山系の地震と土砂災害)



地理院地図を使用