


破壊された堤防




岐阜縣安八郡下宮村字瀬古地内揖斐川本堤馬踏割裂

地震動で亀裂がはいった揖斐川の堤防
(岐阜地方気象台提供マイクロフィルム「濃尾大地震災害写真」
－岐阜縣安八郡下宮村瀬古地内揖斐川本堤馬踏割裂)

十月二十九日夜、雨雲がたれこめ、雨がまさに降りださんとする空模様となり、人々は心を痛めた。たとえわずかに川の水量が増えただけでも、現在の堤防では浸水を支えることができない。

(岐阜新聞・岐阜放送(1991)写真でみる濃尾震災－実態とその復興－)



地理院地図を使用